




Acer Aspire E5-571 repaire connector

Diagnostiquer et réparer le connecteur du chargeur de son PC Acer Aspire. Il vous faut: tourne a visse, col, fer a soude


Rédigé par: AMOUR nasreddine



INTRODUCTION


[video: https://www.youtube.com/watch?v=DPq3o6g30_o]

Étape 1 — Acer Aspire E5-571 repaire connector



- on va soudé le cable de connecteur

Étape 2



- le connecteur après le soudage

Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.