DeLonghi Nespresso Dichtung Kapselkäfig ersetzen

Eine DeLonghi Nespresso Kaffeemaschine läuft beim Kaffeemachen aus. In diesem Fall ist die Dichtung des Kapselkäfigs kaputt.

Geschrieben von: Anika Paape

Dieses Dokument wurde am 2021-02-03 03:22:09 AM (MST) erstellt.

© iFixit — CC BY-NC-SA

WERKZEUGE:

- T10 Torx Screwdriver (1)
- Oval Drive Bit (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 1 — Gehäuse öffnen, Seitenverkleidung



- Mit dem OVAL Bit 4 markierte Schrauben lösen
- Seitenverkleidungen nach oben aufhebeln

Schritt 2 — Obere Verkleidung entfernen 1



- 2 Schrauben (je auf einer Seite) mit T10 Torx Bit entfernen

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 3 — Obere Verkleidung entfernen 2





- Mit einem Spatel links und rechts hinter den Kaffeeauslauf hebeln
- ggf. noch einmal unten links beim Clip nachhelfen
- Kaffeeauslass nach vorn kippend herausnehemen

Schritt 4 — Obere Verkleidung entfernen 3



- Verkleidung nach vorn abnehmen

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 5 — Dichtung ausbauen




- Die Dichtung des Kapselkäfigs liegt innerhalb des Metallrings
- Metallring mit einem Spatel nach vorn schieben, ggf. eine Zange zur Hilfe nehmen
- Metallring und Dichtung fallen dann nach unten heraus
- ggf. die 4 Schrauben mit einem T10 Torx entfernen, dann kommt man auch von unten heran, für den Wiedereinbau muss man ohnehin von untern heran

Schritt 6 — Dichtung tauschen

- defekten Dichtungsring gegen neuen austauschen und zusammen mit Metallring wieder einbauen

© iFixit — CC BY-NC-SA

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.

© iFixit — CC BY-NC-SA